

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  
при выявлении правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости

"24" мая 2023г.

N19

Настоящий акт составлен в результате проведенного 19.06.2023г. в 14.35  
указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости: жилой дом площадью 24,7 кв.м  
указывается вид объекта недвижимости: здание,

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:18:0000000:3881  
указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный  
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного:

Челябинская область, Саткинский район, объект незавершенного  
строительства в 750 м юго-восточнее р. Улуир в р. Ай.

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо  
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке с кадастровым номером \_\_\_\_\_,  
(при наличии)

расположенном \_\_\_\_\_,  
указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией Администрации  
Саткинского муниципального района Челябинской области  
указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного  
самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению  
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе:

Ковригиной Ирины Михайловны – заместителя Главы Саткинского муниципального района  
по экономике и стратегическому развитию, председатель комиссии  
Кузиной Екатерины Александровны- Начальника Управления земельными и  
имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района  
Шуть Тамары Павловны- Главы Айлинского сельского поселения,  
Домрачевой Надежды Петровны - техника администрации Айлинского сельского поселения  
приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность каждого члена комиссии (при наличии))

**В ОТСУТСТВИИ**

лица, выявленного в качестве указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие" правообладателя указанного ранее  
учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.

Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в формате визуального осмотра  
указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с  
применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического  
средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный  
объект недвижимости прекратил существование

(указать нужно: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Ковригина И.М.

подпись

Кузина Е. А.

подпись

Шуть Т.П.

Домрачева Н.П.



в 750 м низ-восточнее р. Тельур к р. Ай  
кварт.: 14-35  
Дата: 24.05.2023г