

АКТ ОСМОТРА  
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  
при выявлении правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости

"03" июля 2023г.

N 28

Настоящий акт составлен в результате проведенного 03.07.2023г. в 11.00  
указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости: здание площадью 63,7 кв.м.  
указывается вид объекта недвижимости: здание,

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:18:0204001:26  
указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный  
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного:

Челябинская область, р-н. Саткинский, п.Иструть, ул.Луговая, д.13А.

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо  
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке с кадастровым  
номером \_\_\_\_\_,  
(при наличии)

расположенном

\_\_\_\_\_,  
указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией Администрации  
Саткинского муниципального района Челябинской области

указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного  
самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению  
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе:

Ковригиной Ирины Михайловны – заместителя Главы Саткинского муниципального  
района по экономике и стратегическому развитию, председатель комиссии  
Кузиной Екатерины Александровны - Начальника Управления земельными и  
имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района  
Поляшова Николая Викторовича - Главы Романовского сельского поселения,  
Сорокина Алексея Михайловича – специалиста администрации Романовского сельского  
поселения

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность каждого члена комиссии (при наличии))

**В отсуствии**

лица, выявленного в качестве указать нужное: "в присутствии" или "в отсуствии" правообладателя указанного ранее  
учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.

Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в формате визуального  
осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с  
применением технических средств, дополнительно указывается наименование и модель использованного технического  
средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный  
объект недвижимости не существует (объект прекратил  
существование)

(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

_____	Ковригина И.М.
подпись	
_____	Кузина Е. А.
подпись	
_____	Поляшов Н.В.
подпись	
_____	Сорокин А.М.
подпись	